#### ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# 27.03.01 — «Стандартизация и метрология» Аннотация рабочей программы дисциплины:

# «Статистические методы в управлении качеством»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часов), практические (17 часов), лабораторные занятия (17 часов). Самостоятельная работа обучающегося составляет 76 часов.

Предусмотрено выполнение ИДЗ учебным планом.

### В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

**Знать:** основные методы статистического анализа; основы проверки статистических гипотез; принципы организации сплошного и выборочного приемочного контроля качества; основные методы прогнозирования качества.

**Уметь:** разрабатывать и анализировать основные виды контрольных карт и диаграмм; рассчитать конкретные планы статистического приемочного контроля качества; оценивать качество партии изделий по выборке.

**Владеть:** навыками использования нормативных документов по статистическим методам контроля качества, а также по расчету основных карт контроля по количественным и альтернативным признакам качества, по организации конкретных одновыборочных и двухвыборочных планов приемочного и непрерывного приемочного контроля качества.

## Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:

- 1. Теория выборочного контроля. Приемочный контроль качества по количественному признаку. Планы выборочного контроля по количественному признаку.
- 2. Статистическое регулирование технологических процессов, статистический контроль производства, планы непрерывного выборочного контроля
- 3. Статистический анализ точности и стабильности технологических процессов.

Контрольные карты для качественных и количественных признаков.

- 4. Способы наглядного представления (визуализации) качества и точности технологических процессов.
- 5. Применение статистических методов в контроле качества, анализе дефектов и исследовании технологических процессов. Правила выбора при контроле качественных и количественных характеристик.
- 6. Статистические методы анализа причин дефектности производства. Методы анализа и контроля качества при эксплуатации, ремонте и утилизации продукции.